












Fig. 1



USINAGE POUR TRINGLES - PREPARACIÓN DE LAS VARILLAS - PRÄPARATION FÜR STÄNGEN - ROD MACHINING - LAVORAZIONE ASTINE

**L > 1100**


Fig. 1

USINAGE POUR TRINGLES - PREPARACIÓN DE LAS VARILLAS - ROD MACHINING - BEARBEITUNG FÜR STÄNGEN - LAVORAZIONE ASTINE


02223K

IT

1	Incontro di chiusura	02223K
2	Nottolino	
3	Perno	
4	Piastrino di collegamento	
5	Rinvio d'angolo	
6	Rinvio d'angolo	04020K
7	Movimentazione interna bilico	01025
8	Incontro di chiusura	01343K
9	Nottolino registrabile	04030K
10	Frizione FRIBLOK	01416
11	Frizione TECH	01459
12	Martellina	02460
13	Blocchetti di collegamento	02387K
14	Cremonese EURO	01000U
15	Cremonese PRIMA	01024U
16	Movimentazione M90	01020K

Bilico orizzontale con Martellina (Movimentazione 01025)

• Eseguire sui profili le lavorazioni standard necessarie per l'assemblaggio dell'anta e quelle specifiche per l'applicazione della Movimentazione interna e della chiusura perimetrale (Fig.1) ricordando di eseguire la spuntatura delle alette necessaria per l'inserimento delle astine.

• Assemblare la Movimentazione (7) con lo spessore in dotazione, come indicato nelle istruzioni dell'ART.01025.

• Introdurre la movimentazione all'interno del traverso dell'anta apribile posizionarla adeguatamente, fissarla al profilo con le viti autofilettanti in dotazione, inserire il quadro, quindi fissare la Martellina Mastermar al profilo.

• Definire il posizionamento delle FRIZIONI sui montanti ed eseguire i fori per il loro fissaggio usandole come dime. Tramite un'astina con estremità filettata M6, inserire i piastrini di fissaggio dell'ART.01416 nei montanti in corrispondenza dei fori. (E' consigliabile fermare i piastrini impuntando le viti di fissaggio).

• Assemblare l'anta apribile del serramento, profili di inversione compresi.

• Tagliare e lavorare le astine come indicato.

Montare su quelle che lo prevedono i nottolini registrabili con le viti M5x8 in dotazione. Montare sulle aste C e D il blocchetto di collegamento (4) in alluminio con le due viti autofilettanti (Pag. 1, 2).

NOTA 1: Il taglio astine indicato in figura fa riferimento al posizionamento delle frizioni sull'asse centrale dei montanti.

Nel caso le frizioni vengano posizionate in modo diverso si dovrà accorciare/allungare le aste C e D di conseguenza

allungare/accorciare le aste E/F del valore che si ricava misurando dall'asse della frizione all'asse centrale dei montanti. Restano salve tutte le indicazioni delle lavorazioni.

- Inserire le aste C e D nella guida dei montanti del lato manovra, inserire le aste A e B nella guida del traverso lato manovra. Innestare i rinvii d'angolo (5) avendo cura di inserirli nei fori delle aste C e D. Fissare il tutto avvitando i grani sui rinvii. Fissare le aste A e B alla movimentazione interna (7) tramite i due perni di trascinamento (3).
- Fissare la parte della "frizione lato anta" sull'anta apribile, utilizzando le viti in dotazione.
- Inserire nella guida dei profili di inversione le aste E quindi fissarle ai blocchetti di collegamento (4) tramite i due perni di trascinamento (3).

- Inserire nella guida dei profili di inversione le aste E quindi fissarle ai blocchetti di collegamento (4) tramite i due perni di trascinamento (3).
- Fissare la parte della "frizione lato telaio" ai montanti del controltelaio. Assemblare un montante con due traversi. Montare il profilo di inversione sul controltelaio.
- Inserire l'anta apribile all'interno del controltelaio, quindi applicare il rimanente montante.
- Applicare gli incontri (1) sul telaio fisso posizionandoli a 1mm circa dagli elementi di chiusura (2) quindi fissarli con i grani.
- Verificare il buon funzionamento del serramento.

Bilico verticale con Cremonese

• Eseguire sui profili le lavorazioni standard necessarie per l'assemblaggio dell'anta e quelle specifiche per l'applicazione della Cremonese Euro/Prima e della chiusura perimetrale (Fig.1) ricordando di eseguire la spuntatura delle alette necessaria per l'inserimento delle astine.

• Definire il posizionamento delle FRIZIONI sui montanti ed eseguire i fori per il loro fissaggio usandole come dime. Tramite un'astina con estremità filettata M6, inserire i piastrini di fissaggio dell'ART.01416 nei montanti in corrispondenza dei fori. (E' consigliabile fermare i piastrini impuntando le viti di fissaggio).

• Assemblare l'anta apribile del serramento profili di inversione compresi.

• Tagliare e lavorare le astine come indicato.

• Montare su quelle che lo prevedono i nottolini registrabili con le viti M5x8 in dotazione. Montare sulle aste D, E il blocchetto di collegamento (4) in alluminio con le due viti autofilettanti (Pag. 1, 2).

NOTA 1: Il taglio astine indicato in figura fa riferimento al posizionamento delle frizioni sull'asse centrale dei traversi.

Nel caso le frizioni vengano posizionate in modo diverso si dovrà accorciare/allungare le aste C e di conseguenza allungare/accorciare le aste D, E/F del valore che si ricava misurando dall'asse della frizione sull'asse centrale dei traversi. Restano salve tutte le indicazioni delle lavorazioni.

• Inserire le aste C nella guida dei traversi dal lato manovra, inserire i blocchetti di nylon (in dotazione alla Cremonese, 14 o 15) insieme alle aste A e B nella guida del montante del lato manovra. Innestare i rinvii d'angolo (5) avendo cura di inserirli nei fori delle aste C. Fissare il tutto avvitando i grani sui rinvii.

• Posizionare la Cremonese 14 o 15 e fissarla tramite il piastrino e le viti in dotazione.

• Inserire nella guida dei profili traverso le aste E e D, quindi fissare le aste C ai blocchetti di collegamento (4) tramite i due perni di trascinamento (3).

• Fissare la parte della "frizione lato anta" sull'anta apribile, utilizzando le viti in dotazione.

• Fissare la parte della "frizione lato telaio" ai montanti del controltelaio. Assemblare un traverso con due montanti. Montare il profilo di inversione sul controltelaio.

• Inserire l'anta apribile all'interno del controltelaio, quindi applicare il rimanente traverso.

• Applicare gli incontri (1) sul telaio fisso posizionandoli a 1mm circa dagli elementi di chiusura (2) quindi fissarli con i grani.

• Verificare il buon funzionamento del serramento.

Bilico verticale con Martellina (Movimentazione 01020K)

- Eseguire sui profili le lavorazioni standard necessarie per l'assemblaggio dell'anta e quelle specifiche per l'applicazione della Movimentazione M90 e della chiusura perimetrale (Fig.1) ricordando di eseguire la spuntatura delle alette necessaria per l'inserimento delle astine.
- Definire il posizionamento delle FRIZIONI sui montanti ed eseguire i fori per il loro fissaggio usandole come dime. Tramite un'astina con estremità filettata M6, inserire i piastrini di fissaggio dell'ART. 01416 nei montanti in corrispondenza dei fori. (E' consigliabile fermare i piastrini impuntando le viti di fissaggio).

- Assemblare l'anta apribile del serramento profili di inversione compresi.
- Tagliare e lavorare le stine come indicato nelle figure.
- Montare su quelle che lo prevedono i nottolini registrabili con le viti M5x8 in dotazione. Montare sulle aste D, E il blocchetto di collegamento (4) in alluminio con le due viti autofilettanti (Pag. 1, 2).

NOTA 1: Il taglio astine indicato in figura fa riferimento al posizionamento delle frizioni sull'asse centrale dei traversi. Nel caso le frizioni vengano posizionate in modo diverso si dovrà allungare/accorciare le aste C e di conseguenza allungare/accorciare le aste D, E/F del valore che si ricava misurando dall'asse della frizione sull'asse centrale dei traversi.

Restano salve tutte le indicazioni delle lavorazioni.

- Inserire le aste C nella guida dei traversi dal lato manovra, inserire le aste A1 e B1 nella guida del montante del lato manovra.

• Innestare i rinvii d'angolo (5) avendo cura di inserirli nei fori delle aste C. Fissare il tutto avvitando i grani sui rinvii.

• Posizionare la Movimentazione M90 (16) nel montante avendo cura di innestare i perni della movimentazione nei fori delle astine A1 e B1.

• Assemblare l'anta apribile del serramento profili di inversione compresi.

• Tagliare e lavorare le astine come indicato.

• Montare su quelle che lo prevedono i nottolini registrabili con le viti M5x8 in dotazione. Montare sulle aste D, E il blocchetto di collegamento (4) in alluminio con le due viti autofilettanti (Pag. 1, 2).

• Fissare la parte della "frizione lato anta" sull'anta apribile, utilizzando le viti in dotazione.

• Fissare la parte della "frizione lato telaio" ai montanti del controltelaio. Assemblare un traverso con due montanti. Montare il profilo di inversione sul controltelaio.

• Inserire l'anta apribile all'interno del controltelaio, quindi applicare il rimanente traverso.

• Applicare gli incontri (1) sul telaio fisso posizionandoli a 1mm circa dagli elementi di chiusura (2) quindi fissarli con i grani.

• Verificare il buon funzionamento del serramento.

EN

1	Closing keeper	02223K
2	Pawl	
3	Pin	
4	Connection plate	
5	Corner Cleat	
6	Corner Cleat	04020K
7	Pivoting window internal mechanism	01025
8	Closing keeper	01343K
9	Adjustable Pawl	04030K
10	Friction FRIBLOK	01416
11	Friction TECH	01459
12	Window handle	02460
13	Connection blocks	02387K
14	EURO 900 Cremona	01000U
15	PRIMA 900 Cremona	01024U
16	Driving mechanism M90	01020K

Horizontal pivot window with handle (01025 Mechanism)

• Carry out the standard machining operations on the profile as required for assembly of the sash, as well as operations specific to the application of the internal Mechanism and perimeter lock (Fig.1), remembering to cut the fins needed for insertion of the rods.

• Assemble the Mechanism (7) using the shim supplied, as indicated in the instructions for ART.01025.

• Introduce the mechanism inside the cross beam of the openable sash, positioning it appropriately and securing it to the profile using the self-threading screws supplied. Insert the square handle pivot and then fasten the Mastermar handle to the profile.

• Determine the position of the PIVOTS on the risers and drill holes to be used to fasten them, using them as templates. By means of an M6 rod with headed end, insert the fastening plates of ART.01416 on the risers in correspondence to the holes. (It is advisable to fix the plates with the points of the fixing screws).

• Assemble the openable sash in the window fitting, including the smooth profiles.

• Cut and machine the rods as indicated in the rod machining table.

• Mount the pawls onto the appropriate rods using the M5x8 screws supplied. Mount the aluminium connection plate (4) onto beams C and D using the two self-threading screws (Pag. 1, 2).

NOTE 1: The rod cut mark indicated in the figure refers to the positioning of the clutches on the central axis of the uprights. In the event that the clutches must be positioned differently, it is necessary to shorten/lengthen beams C and D and consequently to lengthen/shorten rods E/F by the value obtained from measuring the distance between the central axis of the clutch and the central axis of the uprights. This does not affect any of the machining indications.

• Insert beams C and D into the guide of the operating side uprights, insert beams A and B into the guide of the operating side cross beam. Engage the corner cleats (5), carefully inserting them into the holes of beams C and D. Secure everything in place by fastening the grub screws on the corner

- cleats. Fix beams **A** and **B** to the internal mechanism (7) by means of the two drive pins (3).
- Fix the female part of the clutch to the openable sash, using the screws supplied.
 - Insert the beams **E** into the guide of the smooth profiles, then fix them to the connection plates (4) using the two drive pins (3).
 - Fix the male part of the clutch to the counter-frame uprights. Assemble an upright with two cross beams. Mount the smooth profile onto the counter-frame.
 - Insert the openable sash inside the counter-frame, then apply the remaining upright.
 - Apply the strikers (1) onto the fixed frame, positioning them approximately 1 mm from the fastening elements (2), then secure them in place using the grub screws.
 - Check that the window functions correctly.

Vertical pivot window with Cremona

Carry out the standard machining operations on the profile as required for assembly of the sash, as well as operations specific to the application of the Euro/Prima Cremona and perimeter lock (Fig.1), remembering to cut the fins needed for insertion of the rods.

Determine the position of the PIVOTS on the risers and drill holes to be used to fasten them, using them as templates. By means of an M6 rod with threaded end, insert the fastening plates of ART.01416 on the risers in correspondence to the holes. (It is advisable to fix the plates with the points of the fixing screws).

Assemble the openable sash of the window fitting, including the smooth profiles.

- Cut and machine the rods as indicated in the rod machining table.
- Mount the pawls onto the appropriate rods using the M5x8 screws supplied. Mount the aluminium connection plate (4) onto beams **D** and **E** using the two self-threading screws (Pag. 1, 2).

NOTE 1: The rod cut mark in the figure refers to the positioning of the clutches on the central axis of the cross beams.

In the event that the clutches must be positioned differently, it is necessary to shorten/lengthen the beams **D**, **E** and **F** and consequently to lengthen/shorten the rods **C** by the value obtained from measuring the distance between the central axis of the clutch and the central axis of the uprights.

This does not affect any of the machining indications.

Insert beams **C** into the guide of the cross beams from the operating side, then insert beams **A1** and **B1** into the guide of the operating side upright. Engage the corner cleats (5), carefully inserting them in the holes of beams **C**. Secure everything in place by fastening the grub screws on the corner cleats.

Position the M90 Mechanism (16) into the upright, carefully engaging the mechanism fastening pins in the holes of rods **A1** and **B1**.

Insert beams **E** and **D** into the guide of the cross beam profiles, then fix beams **C** to the connection plates (4) using the two drive pins (3).

Fix the female part of the clutch to the openable sash, using the screws supplied.

Fix the male part of the clutch to the counter-frame cross beams. Assemble a cross beam with two uprights. Mount the smooth profile onto the counter-frame.

Insert the openable sash inside the counter-frame, then apply the remaining cross beam.

Apply the strikers (1) onto the fixed frame, positioning them approximately 1 mm from the fastening elements (2), then secure them in place using the grub screws.

Position the Cremona 14 or 15 and secure it using the plate and screws supplied.

Insert the beams **E** and **D** into the guide of the cross beam profiles, then fix beams **C** to the connection plates (4) using the two drive pins (3).

Fix the female part of the clutch to the openable sash, using the screws supplied.

Fix the male part of the clutch to the counter-frame cross beams. Assemble a cross beam with two uprights. Mount the smooth profile onto the counter-frame.

Insert the openable sash inside the counter-frame, then apply the remaining cross beam.

Apply the strikers (1) onto the fixed frame, positioning them approximately 1 mm from the fastening elements (2), then secure them in place using the grub screws.

Check that the window functions correctly.

Vertical pivot window with handle (01020K Mechanism)

Carry out the standard machining operations on the profile as required for assembly of the sash, as well as operations specific to the application of the M90 Mechanism and perimeter lock (Fig.1), remembering to cut the fins needed for insertion of the rods.

Determine the position of the PIVOTS on the risers and drill holes to be used to fasten them, using them as templates. By means of an M6 rod with threaded end, insert the fastening plates of ART.01416 on the risers in correspondence to the holes. (It is advisable to fix the plates with the points of the fixing screws).

Assemble the openable sash of the window fitting, including the smooth profiles.

Cut and machine the rods as indicated in the rod machining table.

Mount the pawls onto the appropriate rods using the M5x8 screws supplied. Mount the aluminium connection plate (4) onto beams **D** and **E** using the two self-threading screws (Pag. 1, 2).

NOTE 1: The rod cut mark in the figure refers to the positioning of the clutches on the central axis of the cross beams.

In the event that the clutches must be positioned differently, it is necessary to shorten/lengthen the beams **D**, **E** and **F** and consequently to lengthen/shorten the rods **C** by the value obtained from measuring the distance between the central axis of the clutch and the central axis of the uprights.

This does not affect any of the machining indications.

Insert beams **C** into the guide of the cross beams from the operating side, insert beams **A1** and **B1** into the guide of the operating side upright.

Engage the corner cleats (5), carefully inserting them into the holes of beams **C**. Secure everything in place by fastening the grub screws on the corner cleats.

Position the M90 Mechanism (16) into the upright, carefully engaging the mechanism fastening pins in the holes of rods **A1** and **B1**.

Insert beams **E** and **D** into the guide of the cross beam profiles, then fix beams **C** to the connection plates (4) using the two drive pins (3).

Fix the female part of the clutch to the openable sash, using the screws supplied.

Fix the male part of the clutch to the counter-frame cross beams. Assemble a cross beam with two uprights. Mount the smooth profile onto the counter-frame.

Insert the openable sash inside the counter-frame, then apply the remaining cross beam.

Apply the strikers (1) onto the fixed frame, positioning them approximately 1 mm from the fastening elements (2), then secure them in place using the grub screws.

Check that the window functions correctly.

ADDITIONAL LOCKS FOR ALL TYPES OF PIVOTING WINDOW

With window fittings wider than $L, H > 1100 \text{ mm}$, it is advisable to use multiple lock points according to necessity. An extra hole should be drilled in rods where the additional lock point will be added, which consists of:

ART.04030K (9) Adjustable locking pawl.

ART.01343K (8) striker.

If the additional lock points are located on the part opposite the mechanism, use:

ART.04020K (6) corner cleat.

In this case, rod **E** should be substituted with rod **F** and rod **G** should be machined and fitted where the additional lock point will be installed on the unfastened side of the window.

DE	
1	Schließplatte
2	Zapfen
3	Stift
4	Verbindungsplatte
5	Eckumlenkung
6	Eckumlenkung
7	Internes einlassgetriebe für schwingflügelfenster
8	Schließplatte
9	Zapfen Schließplatte
10	Kupplung FRIBLOK
11	Kupplung TECH
12	Fenstergriff
13	Verbindungsklöte
14	Getriebegriff EURO 900
15	Getriebegriff PRIMA 900
16	Einlassgetriebe M90

festziehen. Die Stangen **A** und **B** am internen Einlassgetriebe (7) mit den beiden Mitnehmerzapfen (3) befestigen.

Die Innengewindecupplung des zu öffnenden Flügels mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

Die Stangen **E** in die Führung der Flügelzusatzprofile einsetzen und mit den beiden Mitnehmerzapfen (4) an den Verbindungsklöten (3) befestigen.

Die Außen gewindecupplung an den Pfosten des Fensterrahmens befestigen. Einen Pfosten mit zwei Querteilen montieren. Das Flügelzusatzprofil auf dem Fensterrahmen montieren. Den zu öffnenden Flügel in den Fensterrahmen einsetzen und dann den restlichen Pfosten anbringen.

Die Schließplatten (1) auf dem Blendrahmen ca. 1 mm von den Schließelementen (2) entfernt positionieren und mit den Gewindestiften befestigen.

Die Funktionstüchtigkeit des Fensters kontrollieren.

Wendeflügelfenster mit Getriebegriff

Auf den Profilen die normalen Bearbeitungen für den Zusammenbau des Flügels und anschließend die spezifischen Arbeiten für den Einbau des internen Einlassgetriebes und des perimetralen Verschlussystems (Abb.1) ausführen; nicht vergessen, die Rippen abzuschneiden, was für das Einführen der Stangen notwendig ist.

Bestimme die Position des Schwing/Wende-Lagers am losen Profil. Benutze die Lagerteile als Bohrlehre. Mittels M6 Schrauben befestige das Lager in den Gewindelöcher der Gegenplatten, welche in dem Karton Nr. 01416 beiliegen. (es ist zu Empfehlenswert das Lager in die Gegenplatten zu befestigen).

Den zu öffnenden Fensterflügel einbauen einschließlich der Flügelzusatzprofile.

Die Stangen entsprechend Tabelle Stangenbearbeitung zuschneiden und bearbeiten.

Auf den Flügeln, für die es vorgesehen ist, die Verriegelungsbolzen mit den mitgelieferten Schrauben M5x8 montieren. Auf den Stangen **D** und **E** die Aluminium-Verbindungsplatte (4) laut Abb. 1, 2 positionieren und mit den zwei selbstschneidenden Schrauben montieren.

HINWEIS 1: Der in der Abbildung gezeigte Zuschnitt der Stangen bezieht sich auf die Positionierung der Kupplungen auf der Mittellachse der Querteile.

Falls die Kupplungen auf eine andere Weise angeordnet werden, müssen die Stangen **C** und **D** gekürzt/verlängert werden und dementsprechend müssen die Stangen **E/F** um den Wert gekürzt/verlängert werden, der aus der Messung des Abstands zwischen der Kupplungssachse und der Mittellachse der Pfosten hervorgeht. Alle andere Montageanweisungen bleiben unverändert.

Die Stangen **C** in die Führung der Querteile auf der Betätigungsseite und die Nylonklöte (Ausstattung des Getriebegriffs 14 - 15) zusammen mit den Stangen **A** und **B** in die Führung des Pfosten auf der Betätigungsseite einsetzen. Die Eckumlenkungen (5) in die Bohrungen der Stangen **C** einsetzen. Die Baugruppe befestigen und die Sicherungsschrauben der Eckumlenkungen festziehen.

Den Getriebegriff 14 - 15 anbringen und mit der Platte und den mitgelieferten Schrauben befestigen.

Die Stangen **C** in die Führung der Profile des Querteils einsetzen und mit den beiden Mitnehmerzapfen (4) an den Verbindungsklöten (3) befestigen.

Die Innengewindecupplung des zu öffnenden Flügels mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die

Außengewindekupplung an den Querteilen des Fensterrahmens befestigen. Ein Querteil mit zwei Pfosten montieren. Das Flügelzusatzprofil auf dem Fensterrahmen montieren. Den zu öffnenden Flügel in den Fensterrahmen einsetzen und dann den restlichen Querteil anbringen.

• Die Schließplatten (1) auf dem Blendrahmen ca. 1 mm von den Schließelementen (2) entfernt positionieren und mit den Gewindestiften befestigen.

• Die Funktionstüchtigkeit des Fensters kontrollieren.

Wendeflügelfenster mit Fenstergriff (Einlassgetriebe 01020K)

• Auf den Profilen die normalen Bearbeitungen für den Zusammenbau des Flügels und anschließend die spezifischen Arbeiten für den Einbau des Einlassgetriebes M90 und des perimetralen Verschlussystems (Abb.1) ausführen; nicht vergessen, die Rippen abzuschneiden, was für das Einführen der Stangen notwendig ist.

• Bestimme die Position des Schwung/Wende-Lagers am losen Profil. Benutze die Lagerteile als Bohrlehre. Mittels M6 Schrauben befestige das Lager in den Gewindelöcher der Gegenplatten, welche in dem Karton Nr. 01416 beiliegen. (es ist zu Empfehlenswert das Lager in die Gegenplatten zu befestigen).

• Den zu öffnenden Fensterflügel einbauen einschließlich der Flügelzusatzprofile.

• Die Stangen entsprechend Tabelle Stangenbearbeitung zuschneiden und bearbeiten. Auf den Flügeln, für die es vorgesehen ist, die Verriegelungsbolzen mit den mitgelieferten Schrauben M5x8 montieren. Auf den Stangen D und E die Aluminium - Verbindungsplatte (4) laut Abb. 1, 2 positionieren und mit den zwei selbtschneidenden Schrauben montieren.

HINWEIS 1: Der in der Abbildung gezeigte Zuschnitt der Stangen bezieht sich auf die Positionierung der Kupplungen auf der Mittelachse der Querteile.

Falls die Kupplungen auf eine andere Weise angeordnet werden, müssen die Stangen D, E/F gekürzt/verlängert werden und dementsprechend müssen die Stangen C um den Wert gekürzt/verlängert werden, der aus der Messung des Abstands zwischen der Kupplungssachse und der Mittelachse der Querteile hervorgeht.

Alle andere Montageanweisungen bleiben unverändert.

• Die Stangen C in die Führung der Querteile auf der Betätigungsseite und die Stangen A1 und B1 in die Führung der Pfosten auf der Betätigungsseite einsetzen.

• Die Eckumlenkungen (5) in die Bohrungen der Stangen C einsetzen. Die Baugruppe befestigen und die Sicherungsschrauben der Eckumlenkungen festziehen.

• Das Einlassgetriebe M90 (16) auf dem Pfosten anbringen und dabei darauf achten, dass die Zapfen des Einlassgetriebes in die Bohrungen der Stangen A1 und B1 einrasten.

Die Stangen C in die Führung der Profile des Querteils einsetzen und mit den beiden Mitnehmerzapfen (4) an den Verbindungsklötzten (3) befestigen.

Die Innengewindekupplung des zu öffnenden Flügels mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Außen gewindekupplung an den Querteilen des Fensterrahmens befestigen. Ein Querteil mit zwei Pfosten montieren. Das Flügelzusatzprofil auf dem Fensterrahmen montieren. Den zu öffnenden Flügel in den Fensterrahmen einsetzen und dann den restlichen Querteil anbringen.

• Die Schließplatten (1) auf dem Blendrahmen ca. 1 mm von den Schließelementen (2) entfernt positionieren und mit den Gewindestiften befestigen.

• Die Funktionstüchtigkeit des Fensters kontrollieren.

ZUSATZVERSCHLÜSSE FÜR ALLE TYPEN VON SCHWINGFENSTER

Bei Fenstergrößen über $L/H > 1100 \text{ mm}$ ist je nach Bedarf die Verwendung von mehreren Schließstellen angebracht. Dazu wird auf den Stangen eine zusätzliche Bohrung an dem Punkt ausgeführt, an der eine zusätzliche Schließstelle angebracht werden soll, die aus folgenden Bauteilen besteht:

ART.04030K(9) Einstellbare Sperrlinke.

ART.01343K(8) Schließplatte.

Falls sich die zusätzlichen Schließstellen auf der gegenüberliegenden Seite befinden, ist das folgende Bauteil zu benutzen:

ART.04020K(6) Eckumlenkung.

In diesem Fall die Stange E durch die Stange F ersetzen und die Stange G herstellen, auf der die zusätzliche Schließstelle auf der Fensterseite ohne Schließstelle angebracht wird.

(ES)

1	Encuentro de cierre	02223K
2	Bulón	
3	Perno	
4	Placa de unión	
5	Angulo de reenvío	
6	Angulo de reenvío	04020K
7	Mecanismo interno de la bisagra	01025
8	Encuentro de cierre	01343K
9	Bulón regulable	04030K
10	Pivote FRIBLOK	01416
11	Pivote TECH	01459
12	Martellina	02460
13	Bloques de conexión	02387K
14	Cremona EURO 900	01000U
15	Cremona PRIMA 900	01024U
16	Movimentación M90	01020K

Bisagra horizontal con Martelina (mecanismo 01025)

• Efectuar en los perfiles las modificaciones estándar necesarias para el ensamblaje de la hoja y las específicas para la aplicación del mecanismo interno y del cierre perimetral (Fig.1). Es indispensable recortar las aletas para poder introducir las varillas.

• Ensamblar el mecanismo (7) con el separador que se suministra de serie, como se indica en las instrucciones del ART.01025.

• Introducir el mecanismo dentro del travesaño de la hoja móvil y fijarlo al perfil, en la posición correcta, con los tornillos autorroscantes que se suministran de serie. Colocar el marco y fijar la Martelina Mastermar al perfil.

• Establecer el posicionamiento de las FRICCIONES en los montantes y realice los orificios para su fijación usando plantillas. Con una varilla con roscado M6 introducir las placas de fijación del ART.01416 en los montantes en correspondencia de los orificios. (Se aconseja sujetar las placas girando media vuelta los tornillos de fijación).

• Ensamblar la hoja móvil de la ventana, incluidos los perfiles inversores.

• Cortar y preparar las varillas como se indica en la tabla de preparación. Montar los bulones en las varillas que lo requieran, con los tornillos M5x8 que se suministran de serie. Montar la placa de unión 6 de aluminio en las varillas C y D con los dos tornillos autorroscantes (Pag.1, 2).

NOTA 1: La figura ilustra cómo cortar las varillas cuando los pivotes están situados en el eje central de los montantes. Si los pivotes se han de montar en una posición distinta, habrá que alargar o acortar las varillas D, E, F; en función de dicha modificación, también se deberán alargar o acortar las varillas C un valor equivalente a la distancia entre el eje del pivote y el eje central de los travesaños.

deberán alargar o acortar las varillas E/F un valor equivalente a la distancia entre el eje del pivote y el eje central de los montantes. El resto de instrucciones para la adaptación son válidas.

• Introducir las varillas C y D en la guía de los montantes del lado de maniobra y las varillas A y B en la guía del travesaño del lado de maniobra. Acoplar los reenvíos angulares (5) de forma que entren en los orificios de las varillas C y D. Atornillar los espárragos en los reenvíos para fijar el grupo.

• Fijar las varillas A y B al mecanismo interno (7) con los dos pernos de arrastre (3).

• Fijar la parte del "pivote lado hoja" a la hoja móvil, utilizando los tornillos que se suministran de serie.

• Introducir las varillas E en la guía de los perfiles inversores y anclarlas a las placas de unión (4) con los dos pernos de arrastre (3).

• Fijar la parte del "pivote lado marco" a los montantes del contrabastidor. Ensamblar un montante con dos travesaños. Montar el perfil inversor en el contrabastidor.

• Establecer el posicionamiento de las FRICCIONES en los montantes y realice los orificios para su fijación usando plantillas. Con una varilla con roscado M6 introducir las placas de fijación del ART.01416 en los montantes en correspondencia de los orificios. (Se aconseja sujetar las placas girando media vuelta los tornillos de fijación).

• Ensamblar la hoja móvil de la ventana, incluidos los perfiles inversores.

• Cortar y preparar las varillas como se indica en la tabla de preparación.

• Aplicar las platinas de contacto (1) sobre el bastidor fijo, aproximadamente a 1mm de los elementos de cierre (2), y fijarlas con los espárragos.

• Verificar que el funcionamiento de la ventana sea correcto .

• Aplicar las platinas (1) de contacto sobre el bastidor fijo, aproximadamente a 1mm de los elementos de cierre (2), y fijarlas con los espárragos.

• Verificar que el funcionamiento de la ventana sea correcto.

Bisagra vertical con Martelina (mecanismo 01020K)

• Efectuar en los perfiles las modificaciones estándar necesarias para el ensamblaje de la hoja y las específicas para la aplicación del mecanismo M90 (16) y del cierre perimetral (Fig.1). Es indispensable recortar las aletas para poder introducir las varillas.

• Establecer el posicionamiento de las FRICCIONES en los montantes y realice los orificios para su fijación usando plantillas. Con una varilla con roscado M6 introducir las placas de fijación del ART.01416 en los montantes en correspondencia de los orificios. (Se aconseja sujetar las placas girando media vuelta los tornillos de fijación).

• Ensamblar la hoja móvil de la ventana, incluidos los perfiles inversores.

• Cortar y preparar las varillas como se indica en la tabla de preparación.

• Montar los bulones en las varillas que lo requieran, con los tornillos M5x8 que se suministran de serie. Montar la placa de unión (4) de aluminio en las varillas D y E con los dos tornillos autorroscantes (Pag.1, 2).

NOTA 1: La figura ilustra cómo cortar las varillas cuando los pivotes están situados en el eje central de los travesaños. Si los pivotes se han de montar en una posición distinta, habrá que alargar o acortar las varillas D, E/F; en función de dicha modificación, también se deberán alargar o acortar las varillas C un valor equivalente a la distancia entre el eje del pivote y el eje central de los travesaños. El resto de instrucciones para la adaptación son válidas.

• Introducir las varillas C en la guía de los travesaños del lado de maniobra y las varillas A1 y B1 en la guía del montante del lado de maniobra. Acoplar los reenvíos angulares (5) de forma que entren en los orificios de las varillas C. Atornillar los espárragos en los reenvíos para fijar el grupo.

• Colocar el mecanismo M90 (16) en el montante, acoplando los pernos del mecanismo en los orificios de las varillas A1 y B1.

• Introducir las varillas E y D en la guía de los perfiles del travesaño y fijar las varillas C a las placas de unión (4) con los dos pernos de arrastre (3).

• Fijar la parte del "pivote lado hoja" a la hoja móvil, utilizando los tornillos que se suministran de serie.

• Fijar la parte "pivote lado marco" a los montantes del contrabastidor. Ensamblar un travesaño con dos montantes. Montar el perfil inversor en el contrabastidor.

• Introducir la hoja móvil dentro del contrabastidor y aplicar el travesaño que falta.

• Aplicar las platinas de contacto (1) sobre el bastidor fijo, aproximadamente a 1mm de los elementos de cierre (2), y fijarlas con los espárragos.

• Verificar que el funcionamiento de la ventana sea correcto .

CIERRES ADICIONALES PARA TODO TIPO DE BISAGRAS

En las ventanas de más de $L > 1100 \text{ mm}$, se aconseja el uso de varios puntos de cierre según las necesidades.

En las ventanas donde se desea añadir el punto de cierre adicional es necesario realizar un taladro más. Dicho cierre adicional está compuesto por:

ART.04030K(9) Bulón de cierre regulable.

ART.01343K(8) Plata.

Si los puntos de cierre adicionales están en la parte opuesta a la de maniobra se deberá usar:

ART.04020K(6) Reenvío angular.

En este caso, habrá que sustituir la varilla E por la varilla F y realizar la varilla G para la aplicación del punto de cierre en el lado de la ventana que no lo preve.

FR	
1	Gâche de fermeture
2	Bague
3	Broche
4	Plaque d'assemblage
5	Renvoi d'angle
6	Renvoi d'angle
7	Mouvement interne basculant
8	Gâche de fermeture
9	Bague de réglage
10	Actionnement par rotation FRIBLOK
11	Actionnement par rotation TECH
12	Poignée à "carré"
13	Blocs de jonction
14	Crémone EURO
15	Crémone PRIMA
16	Mouvement M90

Basculant horizontal avec Martellina (Mouvement 01025)

- Procéder aux usinages standards des profils pour l'assemblage du battant et aux usinages spécifiques pour l'application du mouvement interne et de la fermeture périmetrique (Fig.1) sans oublier d'épointer les ailettes de façon à permettre l'insertion des tiges.
- Assembler le Mouvement (7) avec la cale fournie, comme indiqué dans la notice de l'ART.01025.
- Insérer le mouvement dans la traverse de l'ouvrant et le fixer au profil en utilisant les vis auto foreuses fournies, insérer le cadre et fixer la Martellina Mastermar au profil.
- Définir la position des FRICTIONS sur les montants et percer leurs orifices de fixation en utilisant gabarits. Au moyen d'une tige à extrémité fileté M6, insérer les pletines de fixation de l'ART.01416 dans les montants, à la hauteur des orifices. (Il est conseillé de bloquer les platines en mettant en place les vis de fixation).
- Assembler l'ouvrant, profils d'inversion inclus.
- Couper et usiner les tiges comme indiqué dans la table des usinages des tiges.
- Monter sur celles qui le prévoient les bagues de réglage aux vis M5x8 fournies. Fixer sur les tiges D, E l'entraineur de crémone (4) en aluminium en utilisant les deux vis auto foreuses (Pag. 1, 2).

NOTE 1:

La coupe des tiges indiquée à la figure se réfère à la mise en place des frictions sur l'axe central des traverses (Fig. 3). Si les frictions sont mises en places de manière différente, il est nécessaire de raccourcir/allonger les tiges C, E/F par conséquent, d'allonger/raccourcir les tiges C de la valeur obtenue en mesurant à partir de l'axe de la friction à l'axe central des traverses. Toutes les autres indications concernant les usinages restent inchangées.

- Insérer les tiges C dans le rail des traverses du côté manœuvre, insérer les blocs de nylon (fournis avec la crémone 14 ou 15) avec les tiges A et B dans le rail du montant côté manœuvre. Mettre en place les renvois d'angle (5) en veillant à les insérer dans les orifices des tiges C. Fixer les vis sans tête sur les renvois.
- Mettre en place la crémone 14 ou 15 et la fixer au moyen de la patte et des vis fournies.
- Insérer dans le rail des profils traverses les tiges E et D, puis fixer les tiges C aux entraîneurs de crémone (4) au moyen des chevilles d'entraînement (3).
- Fixer la partie "femelle" de la friction à l'ouvrant, au moyen des vis fournies.

• Fixer la partie "mâle" de la friction aux traverses du contre-châssis. Assembler une traverse avec deux montants. Monter le profil d'inversion sur le contre-châssis.

- Insérer l'ouvrant à l'intérieur du contre-châssis, puis appliquer la traverse restante.
- Appliquer les gâches (1) sur le châssis fixe à 1mm environ des éléments de fermeture (2) puis les fixer au moyen des vis sans tête.
- Vérifier le bon fonctionnement de la fenêtre.

- Fixer la partie "femelle" de la friction à l'ouvrant, en utilisant les vis fournies.

• Insérer dans le rail des profils d'inversion les tiges E puis les fixer à l'entraineur de crémone (4) au moyen des deux chevilles d'entraînement (3).

- Fixer la partie "mâle" de la friction aux traverses du contre-châssis. Assembler une traverse avec deux montants. Monter le profil d'inversion sur le contre-châssis.
- Mettre en place l'ouvrant à l'intérieur du contre-châssis, puis appliquer la traverse restante.

• Appliquer les gâches (1) sur le châssis fixe à 1mm environ des éléments de fermeture (2) puis les fixer au moyen des vis sans tête.

Basculant vertical avec crémone

- Procéder aux usinages standards des profils pour l'assemblage du battant et aux usinages spécifiques pour l'application de la crémone Euro/Prima et de la fermeture périmetrique (Fig.1) sans oublier d'épointer les ailettes de façon à permettre l'insertion des tiges.

• Définir la position des FRICTIONS sur les montants et percer leurs orifices de fixation en utilisant gabarits. Au moyen d'une tige à extrémité fileté M6, insérer les pletines de fixation de l'ART.01416 dans les montants, à la hauteur des orifices. (Il est conseillé de bloquer les platines en mettant en place les vis de fixation).

- Assembler l'ouvrant, profils d'inversion inclus.
- Couper et usiner les tiges comme indiqué dans la table des usinages des tiges.

• Monter sur celles qui le prévoient les bagues de réglage aux vis M5x8 fournies. Fixer sur les tiges D, E l'entraineur de crémone (4) en aluminium en utilisant les deux vis auto foreuses (Pag. 1, 2).

Basculant vertical avec Martellina (Mouvement 01020K)

- Procéder aux usinages standards des profils pour l'assemblage du battant et aux usinages spécifiques pour l'application du mouvement M90 et de la fermeture périmetrique (Fig.1) sans oublier d'épointer les ailettes de façon à permettre l'insertion des tiges.

• Définir la position des FRICTIONS sur les montants et percer leurs orifices de fixation en utilisant gabarits. Au moyen d'une tige à extrémité fileté M6, insérer les pletines de fixation de l'ART.01416 dans les montants, à la hauteur des orifices. (Il est conseillé de bloquer les platines en mettant en place les vis de fixation).

- Assembler l'ouvrant, profils d'inversion inclus.
- Couper et usiner les tiges comme indiqué dans la table des usinages des tiges.

• Monter sur celles qui le prévoient les bagues de réglage aux vis M5x8 fournies. Fixer sur les tiges D, E l'entraineur de crémone (4) en aluminium en utilisant les deux vis auto foreuses (Pag. 1, 2).

NOTE 1:

La coupe des tiges indiquée à la figure se réfère à la mise en place des frictions sur l'axe central des traverses. Si les frictions sont mises en places de manière différente, il est nécessaire de raccourcir/allonger les tiges D, E, F par conséquent, d'allonger/raccourcir les tiges C de la valeur obtenue en mesurant à partir de l'axe de la friction à l'axe central des traverses.

Toutes les autres indications concernant les usinages restent inchangées.

- Insérer les tiges C dans le rail des traverses du côté manœuvre, insérer les tiges A1 et B1 dans le rail du montant côté manœuvre.

• Mettre en place les renvois d'angle (5) en veillant à les insérer dans les orifices des tiges C. Fixer les vis sans tête sur les renvois.

- Mettre en place le Mouvement M90 (16) dans le montant en veillant à insérer les pivots d'articulation dans les orifices des tiges A1 et B1.

• Insérer dans le rail des profils traverses les tiges E et D, puis fixer les tiges C aux entraîneurs de crémone (4) au moyen des chevilles d'entraînement (3).

- Fixer la partie "femelle" de la friction à l'ouvrant, au moyen des vis fournies.

• Fixer la partie "mâle" de la friction aux traverses du contre-châssis. Assembler une traverse avec deux montants. Monter le profil d'inversion sur le contre-châssis.

- Insérer l'ouvrant à l'intérieur du contre-châssis, puis appliquer la traverse restante.

• Appliquer les gâches (1) sur le châssis fixe à 1mm environ des éléments de fermeture (2) puis les fixer au moyen des vis sans tête.

- Vérifier le bon fonctionnement de la fenêtre.

NOTE**FERMETURES SUPPLÉMENTAIRES POUR TOUTES LES VERSIONS DE BASCULANT**

Avec des fenêtres de dimensions L ou $H > 1100 \text{ mm}$ il est recommandé d'ajouter des fermetures en réalisant des orifices supplémentaires sur les tiges:

ART.04030K(9) Point de fermeture réglable.

ART.01343K(8) Gâche.

Si les points de fermeture supplémentaires se trouvent du côté opposé à la manœuvre utiliser:

ART.04020K(6) Renvoi d'angle.

Dans ce cas la tige E doit être remplacée par la tige F et une fois réalisé la tige G on peut rajouter les points de fermeture supplémentaires.