

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT DI AGGANCIO BRIO EVO / BRIO MINI EVO**  
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS BRIO EVO / BRIO MINI EVO CONNECTION KIT**  
**NOTICE DE MONTAGE KIT DE FIXATION BRIO EVO / BRIO MINI EVO**  
**INSTRUCCIONES DE MONTAJE KIT DE ENGANCHE BRIO EVO / BRIO MINI EVO**  
**MONTAGEANLEITUNG VERRIEGELUNGSSATZ BRIO EVO / BRIO MINI EVO**



**Nota:** lavorazioni diverse da quelle indicate possono causare un malfunzionamento della chiusura.


**Note:** workings different from those indicated can cause a bad working of the closing system

**Note:** des usinages différents de ceux indiqués peuvent causer un dysfonctionnement de la fermeture.




**Nota:** las elaboraciones diferentes a las indicadas pueden causar un mal funcionamiento del cierre.

**Anmerkung:** Andere Bearbeitungen als jene angezeigten können eine schlechte Funktion des Verschlusssystems verursachen.



CONTROTELAIO  
COUNTER-FRAMES  
DORMANT  
MARCO  
FESTEN RAHMENS



ANTA  
WINGS  
MONTAN  
HOJA  
FLÜGELS



SERIE - SERIES	Y
FORMULA F90S (WIN 90S)	15.5
FORMULA F90STT (WIN 90STT)	15.5
DOMALSLIDE 80	13
DOMALSLIDE PA80	13



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT DI AGGANCIO BRIO EVO / BRIO MINI EVO**  
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS BRIO EVO / BRIO MINI EVO CONNECTION KIT**  
**NOTICE DE MONTAGE KIT DE FIXATION BRIO EVO / BRIO MINI EVO**  
**INSTRUCCIONES DE MONTAJE KIT DE ENGANCHE BRIO EVO / BRIO MINI EVO**  
**MONTAGEANLEITUNG VERRIEGELUNGSSATZ BRIO EVO / BRIO MINI EVO**



**Nota:** lavorazioni diverse da quelle indicate possono causare un malfunzionamento della chiusura.


**Note:** workings different from those indicated can cause a bad working of the closing system

**Note:** des usinages différents de ceux indiqués peuvent causer un dysfonctionnement de la fermeture.




**Nota:** las elaboraciones diferentes a las indicadas pueden causar un mal funcionamiento del cierre.

**Anmerkung:** Andere Bearbeitungen als jene angezeigten können eine schlechte Funktion des Verschlusssystems verursachen.

CONTROTELAIO  
COUNTER-FRAMES  
DORMANT  
MARCO  
FESTEN RAHMENS



ANTA  
WINGS  
MONTAN  
HOJA  
FLÜGELS



SERIE - SERIES	Y
FORMULA F90S (WIN 90S)	15.5
FORMULA F90STT (WIN 90STT)	15.5
DOMALSLIDE 80	13
DOMALSLIDE PA80	13

